



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลทุ่งโพธิ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครั้วเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายการผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ จึงขอส่งรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนจากการสำรวจพบว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษและน้ำเสียของอาคารที่ทำการ ไหลลงสู่ลำน้ำ จำนวน ๒ แห่ง คือ

- ๑.บริเวณพื้นที่นาข้าว นายพัฒนา อินทโชติ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
- ๒.บริเวณพื้นที่นาข้าว นายสมบุรณ์ ถีถ้วน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ประสบปัญหา						
	หมู่ที่๑	หมู่ที่๒	หมู่ที่๓	หมู่ที่๔	หมู่ที่๕	หมู่ที่๖	หมู่ที่๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	✓	✓	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-



พบน้ำเสีย



ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่ามีน้ำเสียจากอาคารที่ทำการ ไหลลงสู่
นาข้าวทั้งหมด ๒ ที่ คือ ๑.บริเวณพื้นที่นาข้าว นายพัฒนา อินทโชติ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
๒.บริเวณพื้นที่นาข้าว นายสมบุญ ถั่วถ้วน หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี