



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลทุ่งโพธิ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครั้วเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายการผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ จึงขอส่งรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนจากการสำรวจพบว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษและน้ำเสียของครั้วเรือนของประชาชน ไหลลงสู่ที่ดิน จำนวน ๑ แห่ง คือ ๑.บริเวณพื้นที่ของนางปราณี วงษ์วัลย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์